



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI
E DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DI VIA ARCHIRAFI 24/32**



TAV.11

Elaborati grafici

Inquadramento territoriale 11.1	Prospetto laterale sinistro 11.3	Prospetto retrostante 11.5
Prospetto su Via Archirafi 11.2	Prospetto laterale destro 11.4	Particolari finestre 11.6

IL DIRIGENTE
ing. Antonio Sorce

II R. U.P.
ing. Olga Maggio

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri

PROGETTISTI

arch. Rosalba Musumeci
arch. Giuseppe Rotolo


COLLABORATORI

ing. Andrea Cerasola
arch. Dafne Di Girolamo

DATA : Giugno 2022

REV.01 NOVEMBRE 2023

scale varie



- INTERVENTI DI RECUPERO
- Mappatura preliminare e restituzione grafica e fotografica;

-Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida;

-Rimozione dello strato di tinteggiatura di qualsiasi tipo e spessore;

-Rimozione accurata del solo strato di finitura di rivestimenti;

-Rimozione accurata di intonaco;

-Rimozione di unità esterne e interne di apparecchi climatizzatori;

-Rifacimento e/o Restauro di cornicione di sottogronda o cornicione;

-Rifacimento e/o restauro di fasce bugnate;

-Consolidamento e fissaggio dei distacchi dalla muratura e di intonaci, bugnati e/o cornici;

-Posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante;

-Posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica;



-Rasatura a base di calce con prodotto minerale premiscelato esente da cemento;

-Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio;


-Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni;

-Sostituzione di infissi;

-Riparazione di persiane e scuretti.







PROSPETTO A
TAVOLA 2 - PROSPETTO SU VIA ARCHIRAFI




INTERVENTI DI RECUPERO

- Mappatura preliminare e restituzione grafica e fotografica;
 - Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida;
 - Rimozione dello strato di tinteggiatura di qualsiasi tipo e spessore;
 - Rimozione accurata del solo strato di finitura di rivestimenti;
 - Rimozione accurata di intonaco;
 - Rimozione di unità esterne e interne di apparecchi climatizzatori;
 - Rifacimento e/o Restauro di cornicione di sottogronda o cornicione;
 - Rifacimento e/o restauro di fasce bugnate;
 - Consolidamento e fissaggio dei distacchi dalla muratura e di intonaci, bugnati e/o cornici;
- Posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante;
 - Posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica;
 - Rasatura a base di calce con prodotto minerale premiscelato esente da cemento;
 - Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio;
 - Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni;
 - Sostituzione di infissi;
 - Riparazione di persiane e scuretti.








PROSPETTO B
TAVOLA 3 - PROSPETTO LATERALE SINISTRO




INTERVENTI DI RECUPERO

- Mappatura preliminare e restituzione grafica e fotografica;
 - Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida;
 - Rimozione dello strato di tinteggiatura di qualsiasi tipo e spessore;
 - Rimozione accurata del solo strato di finitura di rivestimenti;
 - Rimozione accurata di intonaco;
 - Rimozione di unità esterne e interne di apparecchi climatizzatori;
 - Rifacimento e/o Restauro di cornicione di sottogronda o cornicione;
 - Rifacimento e/o restauro di fasce bugnate;
 - Consolidamento e fissaggio dei distacchi dalla muratura e di intonaci, bugnati e/o cornici;
- Posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante;
 - Posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica;
 - Rasatura a base di calce con prodotto minerale premiscelato esente da cemento;
 - Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio;
 - Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni;
 - Sostituzione di infissi;
 - Riparazione di persiane e scuretti.







PROSPETTO C
TAVOLA 4 - PROSPETTO LATERALE DESTRO














INTERVENTI DI RECUPERO

- Mappatura preliminare e restituzione grafica e fotografica;
 - Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida;
 - Rimozione dello strato di tinteggiatura di qualsiasi tipo e spessore;
 - Rimozione accurata del solo strato di finitura di rivestimenti;
 - Rimozione accurata di intonaco;
 - Rimozione di unità esterne e interne di apparecchi climatizzatori;
 - Rifacimento e/o Restauro di cornicione di sottogronda o cornicione;
 - Rifacimento e/o restauro di fasce bugnate;
 - Consolidamento e fissaggio dei distacchi dalla muratura e di intonaci, bugnati e/o cornici;
- Posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante;
 - Posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica;
 - Rasatura a base di calce con prodotto minerale premiscelato esente da cemento;
 - Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio;
 - Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni;
 - Sostituzione di infissi;
 - Riparazione di persiane e scuretti.



PROSPETTO D
TAVOLA 5 - PROSPETTO RETROSTANTE





SCALA 1:50

TAVOLA 6 - ABACO DEGLI INFISSI