




# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO



PROGRAMMA DEI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - M.I.U.R.

INTERVENTI DI RECUPERO DEI LOCALI DI 1° PIANO  
SOPRASTANTI L'ORATORIO DEI FALEGNAMI -  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
VIA MAQUEDA 172 - PALERMO

PROGETTAZIONE AREA TECNICA  
SETTORE INTERVENTI DI SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SOSTENIBILITÀ DI ATENEO  
Arch. Domenico Policarpo

Arch. Giuseppe Rotolo

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Rotolo

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA TECNICA

Ing. Antonio Sorce

TAV. N.

2

TITOLO:  
Documentazione  
fotografica

DATA:

SETTORE INTERVENTI DI SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SOSTENIBILITÀ DI ATENEO -

Responsabile - Arch. Domenico Policarpo - sede V.le delle Scienze (Edif.18)-Palermo-tel: 091 23893608-E-mail: domenico.policarpo@unipa.it-Pec: domenico.policarpo@cert.unipa.it



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---



Foto 1/4

Corridoio di piano primo soprastante l'Oratorio.

I gradini evidenziano il nuovo solaio in profilati metallici realizzato al di sopra della volta.



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO


---





## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---







UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---



Foto 5/6

Gli elementi strutturali del solaio in profilati metallici e lamiera grecata.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---



Foto 7/10

Gli elementi strutturali del solaio in profilati metallici e lamiera grecata.  
Dettagli della ossidazione della lamiera.





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---







UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---



Foto 11

Ortofotopiano della volta di copertura dell'Oratorio di San Giuseppe dei Falegnami.





## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO



Foto 12

Veduta complessiva della volta di copertura dell'Oratorio di San Giuseppe dei Falegnami.





## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO




Foto 13/14

Vedute ravvicinate della volta di copertura dell'Oratorio di San Giuseppe dei Falegnami.





## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO




Foto 15/17

Particolari dei degradi della volta.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---







## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---





Foto 18/21

Le strutture provvisorie di puntellamento realizzate all'interno dell'Oratorio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---








UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---








UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---





## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---



Foto 22/24

I servizi igienici da trasferire per eliminare le cause dei degradi riscontrate sugli elementi decorativi della volta di copertura dell'Oratorio dei Falegnami.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---







UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

---

